KP30 _{系列}

特 性

- 2組輸出 & 線性類比輸出 (1~5 V)
- 應差可調整
- 壓力單位可轉換:

 $kPa \mathrel{^{\wedge}} MPa \mathrel{^{\wedge}} kgf \, / \, cm^2 \mathrel{^{\wedge}} bar \mathrel{^{\wedge}} psi \mathrel{^{\wedge}} inHg \mathrel{^{\wedge}} mmH_2O$














▮特性說明

1 壓力單位可變換



2 按鍵鎖定功能

按鍵鎖定模式可以預防傳感器的操作錯誤;按住 M 鍵 ≥
5 秒進入按鍵鎖定功能模式利用 ▲ 或 ♥ 鍵選擇按鍵鎖 定狀態





3 線性類比輸出

■ 2組輸出 & 線性類比輸出 輸出範圍介於 1至5 V,符合所需壓力範圍值

4 應差可調整設定

1.000 (MPa (高) • 輸出的應差 (H) 可以設定







▋規格表


型號		KP30C	KP30V	KP30P
		連成壓	負壓	正壓
1.000 MPa — 100.0 kPa — 0			<mark></mark>	
-101.3 kPa		·		
額定壓力範圍		-100.0 ~ 100.0 kPa	0.0 ~ -101.3 kPa	0.000 ~ 1.000 MPa
設定壓力範圍		-100.0 ~ 100.0 kPa	10.0 ~ -101.3 kPa	-0.100 ~ 1.000 MPa
耐壓力		300 kPa		1.5 MPa
適用氣體		空氣・非腐蝕性・不可燃性 - 0.1 -		
壓力單位 設定最小刻度	kPa MPa	-		0.001
	kgf / cm²	0.001		0.001
	bar	0.001		0.01
	psi	0.001		0.01
	inHg	0.01		-
	mmHg	1		_
	mmH₂O	0.1		-
電源電壓				
消費電流		≤ 60 mA		
開關輸出		最大負載電流: 100 mA 最大負 最大供應電壓: 30 V DC 最大供		2 PNP 開集極輸出 最大負載電流 : 100 mA 最大供應電壓 : 24 V DC 內部壓降 : ≤ 1 V
重複精度		± 0.2 % F.S. ± 1 digit		
應差	應差模式	可調		
	窗口比較模式	固定(3 digits)		
反應時間		≤ 2.5 ms (預防誤動作功能 : 24 ms, 192 ms 和 768 ms 可選擇)		
輸出短路保護		有		
顯示		3½位,7段 LED 顯示(紅色)(取樣率:5次/秒)		
顯示精度		± 2 % F.S. ± 1 digit (在周圍溫度: 25 ± 3 °C)		
動作顯示燈線性類比輸出(在額定壓力範圍內) (僅用於 KP30 □ -01- □, KP30 □ -03- □)		輸出電壓:1~5V±5% F.S. (額定壓力範圍下) 直線性:±1% F.S.	綠色指示燈: OUT1 & 紅色指示燈: OUT2 輸出電壓: 1~5 V ± 2.5 % F.S. (額定壓力範圍下) 直線性: ± 1 % F.S.	
耐環境	防護等級	IP40		
	周圍溫度	動作:0~50°C;保存:-20~60°C(無水露及不結冰狀況下)		
	周圍濕度	動作及保存: 35~85 % RH (無水露)		
	耐電壓	1000 V AC 1 分鐘 (引線及外殼間)		
	絕緣阻抗	≥ 50 MΩ (500 V DC) (引線及外殼間)		
	耐振動	複振幅 1.5 mm 或 10 G,每 1 分鐘 10 Hz ~ 55 Hz ~ 10 Hz,X、Y、Z 每個方向各 2 小時		
	耐衝擊	980 m/s² (100 G) , X 、Y 、Z 每個方向各 3 次		
温度特性		± 2 % F.S. 比較參考溫度 25 °C (0~50 °C 溫度範圍內)		
接管口徑		F1: R1/8", M5; F2: NPT1/8", M5; F3: G1/8" (BSPP), M5		
電線規格		Ø4 耐油 PVC - 26 AWG(0.15 mm²)- 5 芯(KP30 □ - 01 / 03); Ø4 耐油 PVC - 26 AWG(0.15 mm²)- 4 芯(KP30 □ - 02 / 04)		
重量		約 67 g (包含 2 公尺的電線),約 35 g (包含 M8 4Pin 公頭)		

KP30 _{系列}

▮面板說明




■輸出電路接線圖



DC(-)(藍色)

■型號規格說明




ODC(-)(藍色)




■安裝注意事項

- 當安裝壓力傳感器時請使用扳手於金屬部份,請勿使用扳手 於塑膠部份。
- 當金屬部份鎖過緊,安裝的螺絲、固定架及壓力傳感器可能 會破損。鎖不夠緊,壓力傳感器有可能會鬆脱或漏氣。
- 安裝完成後加入氣體及通電,做適當的操作及漏氣的測試, 以檢驗是否安裝正確。





尺寸圖

KP30 □ - □ - □



KP30 □ - □ - **QD**





單位:mm